

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 75**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский Сад №8 г. Томска
- 1.2. Адрес объекта: 634049, Томская область, г. Томск, ул. Рабочая, д. 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 827 кв.м;  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 3690 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания 1963 г., последнего капитального ремонта 2007 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - нет, капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 г. Томска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634049, Томская область, г. Томск, ул. Новосибирская, д. 41

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; *все возрастные категории*)
- 2.4 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
общественный транспорт (автобусы № 3,13,14,26, троллейбус №3);  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - троллейбус
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта автобус, троллейбус 380 метров
- 3.2.2 Время движения (пешком) 6-7 минут
- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*)
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная*):  
нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ(К,О,Г,У)		34, 37-44
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г), ДУ (О, С, У) ВНД(К)		24,34,37 ,38,43
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)		1-6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	4,22,30,32, 36,33,	7,11- 12,14,16 ,18- 22,25,45 ,46,51
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	1,2,5,17,	15,17,47 -49
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		1,9,43
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		27-36

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект социальной инфраструктуры ДУ

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт (капитальный)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения.

План мероприятий по обеспечению доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья 2019– 2024годы

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О,С,Г,У), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) будет проведена после выполнения работ по адаптации.

### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование -----

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается не имеется

### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата «Доступная среда. Учимся жить вместе» ([www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)), апреле 2019 г. *(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте **(МАДОУ №8)** на 13 л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

---

Руководитель рабочей группы:

Заведующий, Н.И.Войнич

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХР, Н.А.Новосельцева

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Педагог-психолог, Г.А.Бабикова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Старший воспитатель, Н.В.Сафонова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

Эксперт ТРО ОО ВОИ, Е.В. Бурмистров

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «24»апреля 2019 г. (протокол № 2 )  
Комиссией (название).

---

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Рабочая, 27.**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	23,31,34,40	Отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте	С,Г,У, О,К	Оборудование информационной табличкой, способ обеспечения проезда на территорию	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	23,37-44	Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку (территории учреждения к зданию). Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН Нарушение асфальтового покрытия	К,О,С, Г,У	Установка бордюрных пандусов на игровую площадку.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	31,35,36	Отсутствие обустроенной для МГН парковки	К, О, С, Г, У	Обозначить знаком и разметкой место автостоянки и парковки автомобиля (МГН)	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку (территории учреждения) к зданию. Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН	К,О,С, Г,У	Оборудование средствами информационной поддержки.	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	-	23,31,34-44	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территории, прилегающей к зданию (участка) ДУ

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Рабочая, 27.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	38,43	Отсутствие дополнительных поручней, отсутствие пандуса.	К,О,С,Г,У	Для категории К индивидуальное решение с ТСП: использование инвентарного пандуса	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К,О,С,Г,У	Для категории К индивидуальное решение с ТСП: использование инвентарного пандуса.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	38,43	-	К,О,С,Г,У	Для категории К индивидуальное решение с ТСП: использование инвентарного пандуса. Нанести контрастную маркировку	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	38,43	Отсутствует контрастная маркировка на входной двери	К,О,С,Г,У	Нанести контрастную маркировку на входной двери	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	56	24	Для категории (К) не достаточно места для маневра	К,О,С,Г,У	Для категории К индивидуальное решение с ТСП: использование инвентарного пандуса.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие беспрепятственного доступа МГН в учреждение	К,О,С,Г,У	Реконструкция тамбура	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	ДП-И (Г), ДУ (О, С, У), ВНД (К)	56	19,20,23,38,43	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности входа(входов) в здание ДП-И (Г), ДУ (О, С, У), ВНД (К).



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Рабочая, 27.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	52	1,6,8	Отсутствие оборудования средствами информации в соответствии с СП 59.13330.2012 п5. 5	К,О,С, Г,У	Оборудовать указателями направления	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	52	1-3,6	Отсутствие поручней. маркировка контрастных обозначений начала и конца маршей в соответствии с СП 59.13330.2012 п4.1.12	К,О,С, Г,У	Установка поручней. Нанесение контрастной маркировки на первой и последней ступени лестничного марша	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	К,О,С, Г,У	Технические решения не возможны	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	нет	К,О,С, Г,У	Технические решения не возможны	-
3.5	Дверь	есть	29, 30, 22, 29,	10,13, 16,18, 26	Ширина менее 90 см. Отсутствие информирующих обозначений. СП 59.13330.2012 п5.5	К,О,С, Г,У	Расширение дверных проемов, установка информационных табличек	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	23	Отсутствие пандуса.	К,О,С, Г,У	Для категории (К)технические решения не возможны	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие специализированных средств информации. Отсутствие поручней	К,О,С, Г,У	Реконструкция дверных проёмов и входных дверей. Оборудование информационными табличками, нанесение контрастной маркировки	Капитальный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ(О,С,Г,У) ВНД (К)	22,29,30,52	1- 3,6,8,10,13,16,18,23,26	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности зоны пути (путей) движения внутри здания(в т.ч. путей эвакуации) оценено как ДУ(О,С,Г,У), ВНД (К).

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Рабочая, 27.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	22, 30	11, 14	Для категории(К) недостаточно места для маневра. Отсутствие информирующих обозначений. Отсутствие специальной мебели для МГН	К,О,С,Г,У	Оснащение информирующим и обозначениям и. Для категории(К) технические решения не возможны	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие информирующих обозначений, специально выделенных мест	К,О,С,Г,У		Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД(К)	22,30	11,14	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДЧ-И (О,С,Г,У),ВНД (К).

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет		-	-	-	-	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет		-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Рабочая, 27**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1,2,5,17	13,15,17,26	Узкие дверные проемы, отсутствие поручней, для категории (К) нет места для маневра. Отсутствие обратной связи. СП 59.13330.2012 п5.3	К,О,С, Г,У	Оборудование туалетной комнаты поручнями для категории (О). Для категории (К) технические решения не возможны	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	Не большие габариты комнаты.	К,О,С, Г,У	Технические решения невозможны	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие оборудованной для МГН туалетной комнаты. Отсутствие информирующих обозначений	К,О,С, Г,У	Оборудование туалетной комнаты для МГН. Оснащение информирующим и обозначениями	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	1,2,5,17	13,15,17,26	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения ДУ

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МАДОУ №8, Томская область, г. Томск, ул. Рабочая, 27

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	52, 29	1,9,43	Визуальные средства информации расположены неверно СП 59.13330.2012 п5.4, п5.5	К,О,С,Г,У	Разместить информационные таблички обозначения групп и кабинетов	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует FM-система СП 59.13330.2012 п5.4, п5.5	К,О,С,Г,У	установить FM-систему	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные мнемосхемы и указатели СП 59.13330.2012 п5.4, п5.5	К,О,С,Г,У	установить мнемосхемы и указатели	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие специализированных средств информации	К,О,С,Г,У	Оснащение специализированными средствами информации	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	29,52	1,9,43	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации на объекте ДУ